

Legenda

Korytka do wymiany

Skarpa do umocnienia

Uzupełnienie wypłukanej nawierzchni tłuczniem

Autor	Nazwa i adres obiektu opracowania: Remont podmytego korpusu drogi do Howańców wraz z zabezpieczeniem skarpy na długości 24m w miejscowości Brzuśnik, powiat żywiecki	Skala: 1:500
	Nazwa rysunku: Sytuacja	Nr. rys. 2.
	Data: sierpień 2010	