



<b>Inwestycja</b>	<b>Remont podmytej korony drogi Dół Stary Brzuśnik wraz z remontem muru oporowego na długości 45m w miejscowości Brzuśnik, powiat żywiecki</b>	
<b>Treść</b>	Szczegółowe specyfikacje techniczne	
<b>Inwestor</b>	Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz 34-381 Radziechowy Wieprz 700	
<b>Jednostka projektowa</b>	Artur Władyczka G5 34-300 Żywiec Osiedle Pod Grapą 13/34	
<b>CPV</b>	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg	
<b>Autor opracowania</b>		

1.	DM 00.00.00	Wymagania ogólne	2
2.	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	18
3.	D 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków	24
4.	D 02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.	29
5.	D 04.02.01	Warstwy osączające i odcinające	38
6.	D 10.01.01a	Gabiony w budownictwie drogowym	42
7.	M.21.01.00	Narzut kamienny	46

Żywiec, sierpień 2010