



LEGENDA

1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x2,5 /TOR GŁÓWNY/ ZAŚ ZEJŚCIE 3X1,5
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x1,5/4X1,5; 5X1,5/
4. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ DO SUFITU.
6. DLA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ.
8. OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH DLA PODGRZEWACZY DOPROWADZIĆ DO MIEJSCA ZAINSTALOWANIA OGRZEWACZA. /POD UMYWALKĄ/

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza:	p.t.
adres:	34-381 Radziechowy-Wieprz, ul.Wieprz 700	branża:	ELEKTR.
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Wieprzu		
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA OŚRDKA ZDROWIA W WIEPRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU		
temat:	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH PARTER		skala 1:100
projekt:	FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 34-300 ŻYWIEC UL. KOMOROWSKICH 127		XII 2007
opracowanie:	PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Gołek upr. 90/98 BB Sprawdził: mgr inż. Józef Sałaput upr.142/76 BB		nr rys: . 04